

**Vid användning har flera vätskesläckare av modell WDPH 9 inte fungerat. Tillsammans med tillverkaren Gloria har vi utrett problemet. Orsaken till felet är att adaptern för stigarröret har spruckit och i vissa fall gått helt av. Det innebär att släckaren inte fungerar eller fungerar med reducerad effekt.**

**Berörda släckare ska därför bytas ut och Dafo och Gloria erbjuder ett kostnadsfritt utbyte.**

### Tillämpning och allmän information

Vid faktiskt brandtillbud och vid tester har felet uppmärksammats på vätskesläckare försedda med ventil med svart ytbehandling och överfallsmutter. Se bild.

Det gäller släckare av modell  
- Vätska 9 liter typ WDPH 9,  
art.nr 10-4009-24  
och batchnr 2025 W

Släckarna är producerade i slutet av 2024 och har levererats från januari 2025 fram till juni 2026.

Vi utreder för närvarande om andra släckare med samma ventiltyp har påverkats. Vår preliminära bedömning är att så inte är fallet. Men vi utreder vidare och återkommer med ytterligare besked vid behov.

### Ersättningsleverans

Kontakta Dafo för anvisning och överenskommelse om hur utbyte och ska ske. Dafo kommer att anvisa närmaste servicelämnare eller distributör som ombesörjer utbytet. Utbyte kan också arrangeras direkt med Dafo.

Kontaktperson på Dafo är:

Björn Zetterlund  
Tel 08-506 405 18  
E-post [bjorn.zetterlund@dafo.se](mailto:bjorn.zetterlund@dafo.se)



Släckare som berörs är Dafo vätskesläckare typ WDPH 9



Modellbeteckning och tillverkningsår anges på brandsläckarens screentryck